


Presupuesto de reparación de techo

Presupuesto N.º RQ-1001

Fecha: 5 de octubre de 2026

Propiedad: Máximo Lira 242

Ubicación: -25.28887, -57.58860



Escanee para ver el informe del dron
y el presupuesto

Resumen


TECHOS CON DAÑOS	SECCIONES	TEJAS	GOTERAS	PARCHES DE MEMBRANA
2 de 2	51	119 (+12)	23	2

Precio

Inspección con dron y elaboración del informe	Gs. 250.000
Pagada por La Clínica de la Manzana	- Gs. 250.000
Tarifa base del trabajo	Gs. 2.000.000
Techo 1: Main house	Gs. 27.673.400
Secciones: 47 × Gs. 300.000	Gs. 14.100.000
Tejas: 110 dañadas + 11 de repuesto × Gs. 4.500	Gs. 544.500
Reparación de goteras: 20 × Gs. 400.000	Gs. 8.000.000
Acceso: techo empinado o de difícil acceso (+20%)	Gs. 5.028.900
Techo 2: Deposit	Gs. 3.345.000
Secciones: 4 × Gs. 300.000	Gs. 1.200.000
Tejas: 9 dañadas + 1 de repuesto × Gs. 4.500	Gs. 45.000
Reparación de goteras: 3 × Gs. 400.000	Gs. 1.200.000
Parches de membrana: 2 × Gs. 300.000	Gs. 600.000
Techo adicional	Gs. 300.000
Descuento por redondeo	- Gs. 8.400

TOTAL Gs. 33.010.000

Techo 1: Main house · techo empinado o de difícil acceso



Con los números de cada sección
Los números en la foto corresponden a las secciones. Azul = gotera.



Foto original, sin números

1. Sección 1

1 teja

2. Sección 2

6 tejas · con gotera

3. Sección 3

2 tejas · con gotera

4. Sección 4

3 tejas

5. Sección 5

3 tejas · con gotera

6. Sección 6

2 tejas

7. Sección 7

2 tejas

8. Sección 8

2 tejas · con gotera

9. Sección 9

2 tejas

10. Sección 10

1 teja

11. Sección 11


3 tejas · con gotera

12. Sección 12


2 tejas

13. Sección 13

7 tejas · con gotera

**14. Sección 14**


2 tejas

**15. Sección 15**

1 teja

**16. Sección 16**

1 teja · con gotera

**17. Sección 17**

4 tejas

**18. Sección 18**


4 tejas · con gotera

**19. Sección 19**

3 tejas

**20. Sección 20**

3 tejas · con gotera

**21. Sección 21**

3 tejas · con gotera

**22. Sección 22**

1 teja · con gotera

**23. Sección 23**


3 tejas · con gotera

**24. Sección 24**


1 teja

**25. Sección 25**

4 tejas

**26. Sección 26**


1 teja

**27. Sección 27**


6 tejas · con gotera

**28. Sección 28**

2 tejas · con gotera

**29. Sección 29**

3 tejas · con gotera

**30. Sección 30**


1 teja · con gotera

**31. Sección 31**

3 tejas


**32. Sección 32**

3 tejas



33. Sección 33


2 tejas

**34. Sección 34**


2 tejas · con gotera

**35. Sección 35**

2 tejas

**36. Sección 36**

1 teja

**37. Sección 37**

3 tejas · con gotera

**38. Sección 38**


1 teja

**39. Sección 39**

2 tejas · con gotera

**40. Sección 40**


2 tejas · con gotera

**41. Sección 41**


1 teja

**42. Sección 42**

1 teja

**43. Sección 43**


2 tejas

**44. Sección 44**

1 teja

**45. Sección 45**

3 tejas

**46. Sección 46**

1 teja

**47. Sección 47**

1 teja



Techo 2: Deposit · un piso, acceso fácil



Con los números de cada sección
Los números en la foto corresponden a las secciones. Azul = gotera.



Foto original, sin números

1. Sección 1

2 tejas · con gotera



2. Sección 2

4 tejas · con gotera



3. Sección 3

2 tejas · con gotera



4. Sección 4

1 teja · 2 parches de membrana



Fotos



Vista de la calle

Presupuesto estimado según inspección con dron. Sujeto a verificación en el sitio.

Ver el informe del dron y el presupuesto en línea: <https://techohoy.com/q/RQ-1001-GFNYY>